




技术要求:

- 1、零件不得有有害毛刺、尖角、锐边和机械损伤。
- 2、表面镀层应均匀、光亮,无雾斑、剥层等缺陷。
- 3、未注圆角为R0.5。
- 4、未注尺寸公差按GB/T1804—M级。
- 5、为主要控制尺寸